



УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы  
Тарасова О.М.  
приказ от 30.07.2021 г. № 55

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Плотавская средняя общеобразовательная школа»

Октябрьского района Курской области

для инвалидов и предоставляемых услуг

д. Плотавка, 2021 год

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Плотовская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области

1.2. Адрес объекта РФ 307206 Курская область, Октябрьский район, д. Плотова, д.77

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание один этаж, 625,6 кв. м;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка - да; 10000 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1985 г., пристройка к зданию школы 2007 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль 2022 г., капитального \_\_\_\_\_.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Плотовская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области («Плотовская средняя общеобразовательная школа»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ 307206 Курская область, Октябрьский район, д. Плотова, д.77

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Октябрьского района Курской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ 307200, Курская область, Октябрьский район, п. Прямыцыно, ул. Октябрьская, д. 134

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2. Виды оказываемых услуг начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, дополнительное – дети и взрослые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусом Льговский поворот – Плотавка от остановки Верхние Постоялые Дворы до остановки д. Плотавка, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – **200 м**;

3.2.2 время движения (пешком) - **5-7 мин**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **нет**;

3.2.4 перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: **нет**.

3.2.6 перепады высоты на пути: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глухие.

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МКОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа» доступно условно для всех категорий инвалидов.**

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2026** г.в рамках исполнения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступен полностью всем.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступен полностью всем.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от «30» июля 2021 г.

2. Решения Комиссии от «30» июля 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

«30» июля 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Плотовская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области

1.2. Адрес объекта РФ 307206 Курская область, Октябрьский район, д. Плотава, д.77

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание один этаж, 625,6 кв. м;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка - да; 10000 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1985 г., пристройка к зданию школы 2007 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль 2022 г., капитального \_\_\_\_\_.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Плотовская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области («Плотовская средняя общеобразовательная школа»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ 307206 Курская область, Октябрьский район, д. Плотава, д.77

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Октябрьского района Курской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ 307200, Курская область, Октябрьский район, п. Прямыцыно, ул. Октябрьская, д. 134

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2. Виды оказываемых услуг начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, .на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, дополнительное – дети и взрослые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусом **Льговский поворот – Плотавка от остановки Верхние Постоялые Дворы до остановки д. Плотавка**, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – **200 м**;

3.2.2 время движения (пешком) - **5-7 мин**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **нет**;

3.2.4 перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: **нет**.

3.2.6 перепады высоты на пути: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глухие.

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МКОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа» доступно условно для всех категорий инвалидов.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2026** г.в рамках исполнения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступен полностью всем.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступен полностью всем.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Тарасова О.М.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Морозова А.Н.  
\_\_\_\_\_ Косинов В.С.  
\_\_\_\_\_ Ковалева Р.С.  
\_\_\_\_\_ Машкина Ю.Ю.



от «30» июля 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
МКОУ «Плотовская средняя общеобразовательная школа»  
307206 Курская область, Октябрьский район, д. Плотава, д.77**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента (есть/нет)	Выявленные нарушения и значения		Работа по адаптации объекта	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Несколько вход на территорию, только 1 из них доступен для МГН	К, О, С	Разместить информацию на каждом входе о расположении и направлении движения к приспособленному входу	
			ненормативное размещение информации об оси; нет дублирования информации об ОСИ рельефными знаками	все	Разместить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки (рядом с калиткой)	Индивидуальные решения с ТСР
			отсутствует тактильная информация перед входом	С	плитку (конус) до входа по ширине	Индивидуальные решения с ТСР
			Вход не оборудован доступными элементами информации (при закрытой калитке вход сливается с общим фоном ограждения)	С	Выделить калитку по контуру желтым цветом	Индивидуальные решения с ТСР
			Отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, С	Установить и обозначить кнопку вызова персонала	Индивидуальные решения с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Неровная поверхность	К, О, С	Ремонт поверхности покрытия к запасным входам	ТР

			отсутствуют бордюры и тактильные направляющие разметки	С	установить бордюры и тактильные направляющие разметки	ТР
			нет обозначения направления движения к входу для МГН	все	обеспечить информационное сопровождение к адаптированному аходу	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	Индивидуальное решение с ТСП, ситуационная помощь, текущий ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна полностью всем.**

от «30» июля 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**МКОУ «Плотовская средняя общеобразовательная школа»**  
**307206 Курская область, Октябрьский район, д. Плотава, д.77**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента (есть/нет)	Выявленные нарушения и значения		Работа по адаптации объекта	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Ступеньки (наружные)	есть	У запасных входов нет поручней	О, С	Установить поручни	КР
			не дублируется подъемными устройствами	К	Установить пандус	
			отсутствует тактильная предупреждающая разметка	К, О, С	нанести тактильные предупреждающие разметки	КР
			Нет тактильной информации перед ступеньками	С	установит тактильную плитку до начала марша по длине лестницы	
			отсутствуют бордюры и тактильные направляющие разметки	С	установить бордюры и тактильные направляющие разметки	ТР
			нет обозначения направления движения к входу для МГН	все	обеспечить информационное сопровождение к адаптированному входу	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Нет ограждения	Все	Установить оградительные поручни	-
			нет информации об ОСИ	К, О, С	Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки	
2.4	Входная дверь	есть	Имеется	К, О, С		

			порог на входе			
			Отсутствует тактильная предупреждающая разметка	С	установить тактильную плитку перед дверью по ширине проема	ТР
2.5	Тамбур	есть	Вход через спортзал: порог 6 см	К, О	Съемный пандус	ТР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-В	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично всем.**

от «30» июля 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
МКОУ «Плотовская средняя общеобразовательная школа»  
307206 Курская область, Октябрьский район, д. Плотава, д.77**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента (есть/нет)	Выявленные нарушения и значения		Работа по адаптации объекта	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	отсутствует информация о путях движения к зоне оказания услуг	все	Установить информацию	ТР
			не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностям и восприятия инвалидов	все	установить информацию о путях эвакуации	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	поручень с одной стороны / либо отсутствуют	О, С	установить второй поручень / с 2-х сторон	индивидуальное решение с ТСР
			не дублируется подъемными устройствами	К	установить пандус / приобрести ТСР	ситуационная помощь
			нет тактильной информации перед маршем лестницы	С	установить тактильную плитку до начала марша по длине лестницы	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	информация о помещении отсутствует, в т.ч. с дублирование м	Все	Разместить информацию с дублированием рельефными знаками со стороны дверной	ТР

			рельефными знаками		ручки	
			дверной проем –0,9 см			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	не оборудованы пути эвакуации для инвалидов	К, О, С	оборудовать пути эвакуации для инвалидов	ТР, ситуационная помощь, индивидуаль ное решение с ТСР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей движения внутри здания, в том числе путей эвакуации)	ДЧ-В	Индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт, ситуационная помощь

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: пути (путей движения внутри здания, в том числе путей эвакуации) доступны частично всем.**

от «30» июля 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**МКОУ «Плотовская средняя общеобразовательная школа»**  
**307206 Курская область, Октябрьский район, д. Плотава, д.77**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента (есть/нет)	Выявленные нарушения и значения		Работа по адаптации объекта	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	не оборудованы и не обозначены зоны оказания услуг для инвалидов	К, О, Г	оборудовать места для инвалидов	индивидуальное решение с ТСР
			нет информации о помещении, в т.ч. с дублированием рельефными знаками	все	установить информацию о помещении со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	индивидуальное решение с ТСР
			Информация (способ ее подачи) не приспособлена для инвалидов	Г	Установить индукционную систему (переносную)	ТР
			круглая дверная ручка	О	заменить на скобообразную	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Информация (способ ее подачи) не приспособлена для инвалидов	Г	Установить индукционную систему (переносную)	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-В	Индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт, ситуационная помощь

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: кабинетная форма обслуживания доступна частично всем.**



от «30» июля 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МКОУ «Плотовская средняя общеобразовательная школа»**  
**307206 Курская область, Октябрьский район, д. Плотава, д.77**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента (есть/нет)	Выявленные нарушения и значения		Работа по адаптации объекта	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов	К, О, С	обустроить туалетные помещения для МГНв соответствии с нормативом	реконструкция
			нет информации о помещении, в т.ч. с дублированием рельефными знаками	все	разместить информацию на стене со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	
4.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-
4.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Реконструкция

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны условно.**

от «30» июля 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**МКОУ «Плотовская средняя общеобразовательная школа»**  
**307206 Курская область, Октябрьский район, д. Плотава, д.77**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента (есть/нет)	Выявленные нарушения и значения		Работа по адаптации объекта	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	отсутствует информация об ОСИ на калитках перед входом	все	установить информацию об ОСИ на калитках перед входом	индивидуальное решение с ТСР
			отсутствует информация об ОСИ с рельефным изображением при входе	С	установить информацию об ОСИ с рельефным изображением на входе	индивидуальное решение с ТСР
			отсутствует информация об ОСИ перед входом в здание	С	ситуационная помощь	индивидуальное решение с ТСР
			отсутствует информация о путях передвижения	К	установить информационные таблички о путях передвижения	ТР
			отсутствует информация о путях движения или расположена высоко	К, С	установить таблички о путях движения	индивидуальное решение с ТСР
			отсутствуют таблички с рельефным изображением перед дверью	С	установить таблички с рельефным изображением перед дверью	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	Г	установить индукционную систему (переносную)	индивидуальное решение с ТСР
4.3	Тактильные средства	нет	-	С	нанести тактильную информацию там, где это необходимо	ТР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-В	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: кабинетная форма обслуживания доступна частично всем.**